

# Rapport: Mogården

Genererad: 2026-06-24 03:21

## Lägenheter / Utrymmen

### Plan 1

#### Rum 101

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
	Väggar	Original, bra skick, taksläpp
2025-12-15		1010-Y20R 2020-Y

##### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 102

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Original Bra skick 1010-Y10R
		2020-Y
2025-12-15		2020_y

##### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 103

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Original Bra skick 1010-Y10R
		2020-Y
2025-12-15		2020-Y

##### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 104

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
-------	--------	-------------

		Original Bra skick 1010-Y10R
2025-12-15	Bes	Original bra skick 1010-Y10R 2020-Y

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 105

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Ommålat Bra skick 1010-Y10R, 2020-Y

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 106

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 107

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Original, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 108

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Original, bra skick, Taksläpp 1010-Y10R 2020-Y

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

## Rum 109

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

## Rum 110

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

## Rum 111

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

## Rum 112

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y
2026-01-27	Målning helt om	Ommålning av alla väggar, målning av golvlister, bättring av karmar Taket flagnade delvis, är nerskrapat och upp spacklat. Taket ommålades i sin helhet

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Rum 113**

#### **Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Rum 114**

#### **Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Korridor Söder**

#### **Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Korridor Norr**

#### **Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Gemensamhetsutrymmen / matsal**

#### **Renoveringar**

<b>Datum</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Beskrivning</b>
2026-03-10	Målning wc	Målning av ett wc i i matsal

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

### **Kök**

#### **Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

#### **Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Tvätttrum****Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Personalrum****Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Plan 2****Rum 201****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 202****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2025-12-15	Bes	Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-04-08	Målning helt om	Takvinkeln mycket dålig, samt en bit ut i taket

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 203****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
-------	--------	-------------

2025-12-15	Bes	Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2025-12-15	Bes	Original, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 204

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 205

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 206

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original, Bra skick 1002-G50Y 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 207

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
-------	--------	-------------

2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 0502-G 0804-Y90R
------------	-----	---

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 208

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 209

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 210

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 0502-G 0603-Y20R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

#### Rum 211

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 212

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 213

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 214

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Korridor Söder

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Korridor Norr

### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

### Gemensamhetsutrymmen / matsal

#### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Kök

#### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Tvätttrum

#### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

### Plan 3

#### Rum 301

#### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 302

#### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt skick 2010-Y10R 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 303

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 2010-Y20R 1005-Y20R

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 304

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	Fondväggen är endast bättrad Övriga väggar ommålade

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 305

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal Dåligt Kulör ?
2026-03-10	Målning helt om	

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Rum 306

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

## Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 307****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original , Dåligt skick

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 308****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Original , Bra skick 2010-Y20R 1005-Y10R

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 309****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 1020-Y10R 0603-Y20R

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 310****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

**Rum 311****Renoveringar**

Datum	Rubrik	Beskrivning
-------	--------	-------------

2025-12-15	Bes	Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R
------------	-----	---

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 312

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat Bra skick 1005-Y20R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 313

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Rum 314

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal , Dåligt Kulör ?

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Korridor Söder

##### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Korridor Norr

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Gemensamhetsutrymmen / matsal

##### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Golvlister i matsal, mycket dåliga. Skall ommålas inom kort Väggar i korridorer samt golvlister ska måningsbättras

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Kök

##### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Tvätttrum

##### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Personalrum

##### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

#### Plan 4

##### Korridor

##### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

**Personalrum****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

*Inga vitvaror registrerade.*

---

**Concordias lokaler****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

*Inga vitvaror registrerade.*

---

**Taket****Taket****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

*Inga vitvaror registrerade.*

---

**Trapphus****Trapphus Mitten****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

*Inga vitvaror registrerade.*

---

**Trapphus Söder****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

*Inga vitvaror registrerade.*

---

**Utemiljö****Utemiljö****Renoveringar**

*Inga renoveringar registrerade.*

**Vitvaror**

Inga vitvaror registrerade.

---

## Utv fasad & fönster

### Norr

#### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Söder

### Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-09-15	Fönster	Alla fönster målades på synlig utsida Trären yta 3 gånger resterande 1-2 gånger

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Öster

### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---

## Väster

### Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

#### Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

---