

Rapport: Mogården

Genererad: 2026-06-24 02:09

Lägenheter / Utrymmen

Plan 1

Rum 101

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|-------------------------------|
| | Väggar | Original, bra skick, taksläpp |
| 2025-12-15 | | 1010-Y20R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 102

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---------------------------------|
| | | Original Bra skick 1010-Y10R |
| | | 2020-Y |
| 2025-12-15 | | 2020_y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 103

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---------------------------------|
| | | Original Bra skick 1010-Y10R |
| | | 2020-Y |
| 2025-12-15 | | 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 104

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| | | Original Bra skick 1010-Y10R |
| 2025-12-15 | Bes | Original bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 105

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|-------|--------|--|
| | | Ommålat Bra skick 1010-Y10R, 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 106

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | | Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 107

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | | Original, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 108

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | | Original, bra skick, Taksläpp 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 109

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | | Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 110

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | | Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 111

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | | Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 112

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|---|
| 2025-12-15 | | Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y |
| 2026-01-27 | Målning helt om | Ommålning av alla väggar, målning av golvlister, bättring av karmar Taket flagnade delvis, är nerskrapat och upp spacklat. Taket ommålades i sin helhet |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 113

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 114

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|--------------|---------------|------------------------------|
| 2026-03-10 | Målning wc | Målning av ett wc i i matsal |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvätttrum**Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum**Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 2**Rum 201****Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 202**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |
| 2025-12-15 | Bes | Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |
| 2026-04-08 | Målning helt om | Takvinkeln mycket dålig, samt en bit ut i taket |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 203**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|------------|-----|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |
| 2025-12-15 | Bes | Original, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 204

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 205

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 206

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Original, Bra skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 207

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Bra skick 0502-G 0804-Y90R |
|------------|-----|---|

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 208

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 209

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |
| 2026-03-10 | Målning helt om | |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 210

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Bra skick 0502-G 0603-Y20R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 211

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 212

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R |
| 2026-03-10 | Målning helt om | |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 213

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 214

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvätttrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 3

Rum 301

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 302

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Dåligt skick 2010-Y10R 0804-Y30R |
| 2026-03-10 | Målning helt om | |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 303

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Bra skick 2010-Y20R 1005-Y20R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 304

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R |
| 2026-03-10 | Målning helt om | Fondväggen är endast bättrad Övriga väggar ommålade |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 305

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|-----------------|---------------------------|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal Dåligt Kulör ? |
| 2026-03-10 | Målning helt om | |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 306

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 307**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|-------------------------|
| 2025-12-15 | Bes | Original , Dåligt skick |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 308**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Original , Bra skick 2010-Y20R 1005-Y10R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 309**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Bra skick 1020-Y10R 0603-Y20R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 310**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 311**Renoveringar**

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|------------|-----|---|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R |
|------------|-----|---|

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 312

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|--------------------------------|
| 2025-12-15 | Bes | Ommålat Bra skick 1005-Y20R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 313

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 314

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|-----------------------------|
| 2025-12-15 | Bes | Orginal , Dåligt Kulör ? |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|--------|---|
| 2025-12-15 | Bes | Golvlister i matsal, mycket dåliga. Skall ommålas inom kort Väggar i korridorer samt golvlister ska måningsbättras |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvätttrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 4

Korridor

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum**Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Concordias lokaler**Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Taket**Taket****Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Trapphus**Trapphus Mitten****Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Trapphus Söder**Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Utemiljö**Utemiljö****Renoveringar**

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Utv fasad & fönster

Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Söder

Renoveringar

| Datum | Rubrik | Beskrivning |
|------------|---------|--|
| 2025-09-15 | Fönster | Alla fönster målades på synlig utsida Trären yta 3 gånger resterande 1-2 gånger |

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Öster

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Väster

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.
