Rapport: Mogården

Genererad: 2026-11-10 00:05

Lägenheter / Utrymmen

Plan 1

Rum 101

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
	Väggar	Original, bra skick, taksläpp
2025-12-15		1010-Y20R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 102

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Orginal Bra skick 1010-Y10R
		2020-Y
2025-12-15		2020_y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 103

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Orginal Bra skick 1010-Y10R
		2020-Y
2025-12-15		2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 104

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning

		Orginal Bra skick 1010-Y10R
2025-12-15	Bes	Orginal bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 105

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
		Ommålat Bra skick 1010-Y10R, 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 106

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 107

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 108

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick, Taksläpp 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 109

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 110

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 111

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Ommålat, bra skick 1010-Y10R 2020-Y

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 112

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15		Orginal, bra skick 1010-Y10R 2020-Y
2026-01-27	Målning helt om	Ommålning av alla väggar, målning av golvlist, bättring av karmar Taket flagnade delvis, är nerskrapat och upp spacklat. Taket ommålades i sin helhet

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 113

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 114

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2026-03-10	Målning wc	Målning av ett wc i i matsal

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvättrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 2

Rum 201

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 202

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-04-08	Målning helt om	Takvinkeln mycket dålig, samt en bit ut i taket

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 203

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning

2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-09-14	Målning helt om	Väggar är målade i samma kulör Karmar och golvlister är målade Fönster bättrade

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 204

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 205

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 206

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Bra skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 207

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 0502-G 0804-Y90R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 208

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 209

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 210

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 0502-G 0603-Y20R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 211

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning

2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 212

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 213

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 214

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt Skick 1002-G50Y 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvättrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 3

Rum 301

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 302

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning

2025-12-15	Bes	Orginal, Dåligt skick 2010-Y10R 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 303

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 2010-Y20R 1005-Y20R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 304

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Bra skick 2010-Y10R 0804-Y30R
2026-03-10	Målning helt om	Fondväggen är endast bättrad Övriga väggar ommålade

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 305

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal Dåligt Kulör ?
2026-03-10	Målning helt om	

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 306

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning

2025-12-15	Bes	Orginal Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 307

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal , Dåligt skick

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 308

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal , Bra skick 2010-Y20R 1005-Y10R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 309

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Bra skick 1020-Y10R 0603-Y20R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 310

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 311

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 312

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Ommålat Bra skick 1005-Y20R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 313

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal, Använt skick 2010-Y10R 0804-Y30R

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Rum 314

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Orginal , Dåligt Kulör ?

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Söder

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Korridor Norr

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Matta lös i korridor utanför rum 209 och 201. skall lagas inom kort

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Gemensamhetsutrymmen / matsal

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-12-15	Bes	Golvlister i matsal, mycket dåliga. Skall ommålas inom kort Väggar i korridorer samt golvlister ska måningsbättras

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Kök

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Tvättrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Plan 4

Korridor

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Personalrum

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Concordias lokaler

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Taket

Taket

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Trapphus

Trapphus Mitten

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Trapphus Söder

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Utemiljö

Utemiljö

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Utv fasad & fönster

Norr

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Söder

Renoveringar

Datum	Rubrik	Beskrivning
2025-09-15	Fönster	Alla fönster målades på synlig utsida Trären yta 3 gånger resterande 1-2 gånger

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Öster

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.

Väster

Renoveringar

Inga renoveringar registrerade.

Vitvaror

Inga vitvaror registrerade.
